

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------|--|---------------------------|---|---------------|
|  | - Rzeka wolna |  | - Pokrywa lodowa |  | - Kra i lód brzegowy |  | - Lodolamacze |
|  | - Śryż | P xx% | - Płonia i przetainy |  | - Zator | | |
|  | - Lód brzegowy | S | - Spiętrzenia i podbitki |  | - Brak danych | | |
|  | - Śryż i lód brzegowy | W | - Woda na lodzie |  | - Miejsce zatoru lodowego | | |

KOMUNIKAT NR 26 [2021/2022] Z DNIA 02.02.2022 O WYSTĘPOWANIU ZJAWISK LODOWYCH NA RZECIE BUG

| | | |
|------------------------------------|---|------------|
| GRANICE ADMINISTRACYJNE | Zarząd Zlewni w Dębie | |
| | NW Dębe | NW Wyszków |
| WODOWSKAZ | | |
| DOPEŁWY, MIEJSCA CHARAKTERYSTYCZNE | Wyszków (34+000) | |
| KM | 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 | |
| DATA | ZJAWISKA LODOWE | |
| 25.01.2022 | 5-10 cm / P 20% | 20% |
| 26.01.2022 | 5-10 cm / P 20% | 20% |
| 27.01.2022 | 5-10 cm / P 20% | |
| 28.01.2022 | 5-10 cm / P 30% | |
| 31.01.2022 | | |
| 01.02.2022 | | |
| 02.02.2022 | | |